CONSERVATIE/RESTAURATIE GRAFMONUMENT

VERMOELEN-MERTENS/ BEGRAAFPLAATS BOECHOUT

GROEPINTRO MAATWERK VZW CONSERVATIE/RESTAURATIE

BEELDEN EN MONUMENTEN

AB
FAMILIE
VERHOEVELEN-MERTENS

SCHADEBEELD

- LOSZITTENDE (ZWARE) ELEMENTEN
- STRUCTURELE PROBLEMEN TUSSEN DE OPEENGESTAPELDE ELEMENTEN
- KROMTREKKENDE STERK POREUZE GRAFPLAAT
- SCHEUREN EN BARSTEN
- STERK VERVUILD
- CORROSIE OP METALEN ELEMENTEN

DRINGENDE INTERVENTIE: STUTTEN VAN LOSZITTENDE ELEMENTEN

SCHADEBEELD



SCHADEBEELD

SCHADEBEELD

SCHADEBEELD

SCHADEBEELD

SCHADEBEELD

SCHADEBEELD

BEHANDELINGSVOORSTEL

Verwijderen loszittende elementen (veiligheid)

Herstel of aanbreng fundering

Vastzetten elementen (epoxy/verankering)

Consolidatie steen

Invullen barsten en scheuren

Herstel voegwerk

Behandeling corrosie metalen elementen

Tekstplaat(en) witte verpoederde marmer afname:

- consolidatie-verlijming-aanvullen lacunes en versteviging-letters

AFNAME WITTE MARMERPLAAT



POSITIONERING LOSSE STUKKEN/ VERLIJMING

MAKEN VAN ORIGINELE RAND/ AFMETING

RAND/AFMETING



INVULLING LACUNES/ OMRANDING/ VLAK MAKEN



REINIGING NAAMPLAAT WITTE MARMER

INSCHILDEREN LETTERS NAAR ORIGINEEL

FUNDERING

FUNDERING



CONSOLIDATIE STEEN/ INVULLEN BARSTEN EN SCHEUREN

HERSTEL VOEGWERK

VERLIJMEN LOSZITTENDE ELEMENTEN

REINIGEN EN WAXBEHANDELING BRONS

BEHANDELING METALEN OMSLUITING

NA CONSERVATIE / RESTAURATIE

ENKELE VOORBEELDEN VAN HERSTEL MARMERPLATEN

VOOR

NA

VOORBEELDEN REINIGING

VOOR

NA

CONSERVATIE- RESTAURATIE

- GROEPINTRO MAATWERK VZW
- BEELDEN EN MONUMENTEN
- 0492/18 97 29